3M Feinstaubmasken

Feste Partikel wie Feinstaub und Rauch oder flüssige Partikel wie Nebel werden von 3M Feinstaubmasken praktisch vollständig eliminiert.

Wählen Sie einfach die passende Form und die korrekte Schutzstufe:						
	COMFORT Faltmasken • Hohe Dichtigkeit • Hoher Tragekomfort			**CLASSIC Körbchen-Masken** • Hohe Stabilität • Einhändig positionierbar		
Artikel-Nummer	**9310**	**9322**	**9332**	**8710**	**8822**	**8833**
Schutzstufe: gegen Feinstaub	FFP1	FFP2	FFP3	FFP1	FFP2	FFP3
Ausatem-Ventil		■	■		■	■
Inhalt	20 Stück	2 Stück 10 Stück	2 Stück 10 Stück	3 Stück 20 Stück	10 Stück	10 Stück

Bei der Wahl der richtigen Schutzstufe hilft Ihnen die Atemschutz-Tabelle auf der nachfolgenden Seite. Detaillierte Informationen rund um's Schützen gibt Ihnen ausserdem der Ratgeber (PDF) unter der Rubrik «Gut zu Wissen».

Bei Handwerk-Arbeiten mit Maschinen empfehlen wir zusätzlich das Tragen von 3M Schutzbrillen. Siehe PDF Augenschutz.

Bei Handwerk-Arbeiten mit Maschinen empfehlen wir zusätzlich das Tragen von 3M Gehörschützen. Siehe PDF Gehörschutz.

Kluge Köpfe schützen sich nicht nur vor herabfallenden Gegenständen. Auch UV-Licht, Hitze und Flüssigkeiten jeglicher Art können sehr gefährlich sein. Siehe PDF Kopfschutz.

3M Atemschutzratgeber

Feste Partikel wie Feinstaub und Rauch oder flüssige Partikel wie Nebel werden von 3M Feinstaubmasken praktisch vollständig eliminiert.

Einsatz	Beispiel / Material	CLASSIC	COMFORT
Allgemeine Arbeiten	Leichte Haushalts-/Gartenarbeit	8710	
	Hobeln (von Hand)	8710	
Arbeiten mit	Asbest (in geringem Umfang)		9332
	Heu / Futtermittel	8822	9322
	Isolier- und Dämmstoffe		9332
Schleifen	Anti-Foulinglack		9332
	Beton	8822	9322
	Hartholz (Buche, Eiche), Tropenholz		9332
	Edelstahl		9332
	Farbe	8822	9322
	Weichhölzer	8822	9322
	Kunststoff	8822	9322
	Metall	8822	9322
	Rost	8822	9322
	Rostschutz		9332
	Stahl	8822	9322

Einsatz	Beispiel / Material	CLASSIC	COMFORT
Löten		8822	9322
Schweissen	Baustahl / Zink	8822	9322
	Edelstahl		9332
Maschinenarbeiten	Bohren	8822	9332
	Fräsen	8822	9322
	Hobeln	8822	9322
	Sägen	8822	9322
Reinigen	mit Staubaufkommen	8822	9322
	Hochdruckreinigung	8822	9322
Entfernen von	Pilzen / Schimmel		9332
	Glasfasertapeten		9332
	Faserzementplatten (in geringem Umfang)		9332

FFP1 = minimaler Schutz (4-facher Grenzwert)
FFP2 = optimaler Schutz (10-facher Grenzwert)
FFP3 = maximaler Schutz (30-facher Grenzwert)

Diese Empfehlungen basieren auf unserem Wissen und bisherigen Erfahrungswerten. Die Verantwortung über die Produktewahl und den Einsatz des Produktes liegt letztendlich allein beim Käufer und Anwender.